

Arrêté du 15 janvier 2007 :
Trous ou fentes dans le sol
[...] inférieurs à 2 cm.

mettons-la en place
pour que chacun
trouve sa place

loi handicap



Réf. BL200_

- Ensemble en tube acier comprenant un élément rotatif et un élément fixe
- Pivot assuré par un tube intérieur \varnothing 89 mm avec butée de limitation de rotation et tube supérieur 100 x 100 mm muni d'un orifice de graissage
- Galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris
- Fixation sur platines (crosses de scellement fournies)
- Montage facile : « bras » de l'élément rotatif à visser sur le pivot.



GALVANISÉ OU PEINT

PEINT SUR GALVA



Peint sur PPRZ



Autres coloris disponibles sur demande

Distribué par SIGNALS

Rond-point de la République - 17187 Périgny Cedex
Tél : 05.46.30.66.00 Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr